



FOTO 1 e 2: Viste, dallo slargo di Via Mantegazza, dell'ingresso comune al gruppo di fabbricati di cui è parte quello nel quale è sita l'unità pignorata, che non affaccia direttamente sulla strada.



FOTO 3 e 4: Viste, dallo spazio comune ai vari edifici (interno all'ingresso mostrato nelle precedenti immagini), dell'affaccio dell'unità pignorata, evidenziato con poligono rosso. Le freccia indica il portone d'accesso al fabbricato condominiale.



FOTO 5: Vista, dal cortile comune posteriore, dell'affaccio dell'unità pignorata, evidenziato dal poligono rosso. La porta sulla destra dell'immagine è quella che conduce alle cantine.



FOTO 6: Scorcio dell'androne comune d'ingresso allo stabile in cui è sita l'unità pignorata, con vista verso quella che un tempo era la portineria (attualmente non attiva).

FOTO 7: Scorcio, sempre dall'androne comune, della porta d'ingresso all'unità pignorata (indicata dalla freccia rossa).



FOTO 8 e 9: Interno dell'unità pignorata – Scorci del disimpegno all'ingresso, con vista verso la cucina (immagine a sinistra) e verso la porta d'accesso (immagine a destra).



FOTO 10: Interno dell'unità pignorata – Scorcio della cucina.
FOTO 11: Interno dell'unità pignorata – Vista di dettaglio dello scaldacqua a gas ubicato in cucina.



FOTO 12 e 13: Interno dell'unità pignorata – Scorci della camera 1.



FOTO 14 e 15: Interno dell'unità pignorata – Scorci della camera 2.




FOTO 16 e 17: Interno dell'unità pignorata – Scorci del bagno.




FOTO 18: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio del bagno.
FOTO 19: Interno dell'unità pignorata – Scorcio del ripostiglio.



FOTO 20: Interno dell'unità pignorata – Vista di dettaglio dei ponti termici presenti nella camera 2 (così come in altre zone dell'appartamento).



FOTO 21: Interno dell'unità pignorata – Dettaglio dei pavimenti.



FOTO 22: Cantina dell'unità pignorata – Vista esterna della porta (indicata dalla freccia).



FOTO 23 e 24: Cantina dell'unità pignorata – Scorci del suo interno. Il vano risulta talmente stipato di cose che non è stato possibile entrarvi.