



FOTO 1: Vista, dalla Via Angelo Motta, del fabbricato di cui è parte l'unità pignorata, la cui posizione, non affacciando su strada, è indicata dalla freccia rossa.



FOTO 2: Vista di maggior dettaglio della posizione dell'unità pignorata, evidenziata dal poligono rosso, di cui si intravede il terrazzo (nascosto dalla falda di copertura) indicato dalla freccia rossa.





FOTO 3: Vista del fabbricato in cui è sita l'unità pignorata dal prato ubicato ad occidente dell'edificio (corrispondente ai mappali 721 e 722). La posizione dell'immobile in esame è indicata dalla freccia.



FOTO 4: Vista, di maggior dettaglio, dell'affaccio settentrionale dell'unità pignorata (evidenziata con poligono rosso).





FOTO 5: Vista degli ingressi pedonale (freccia rossa) e carraio (freccia blu) al complesso condominiale di cui è parte l'unità pignorata. Gli ingressi non sono posti su Via Repubblica, bensì su Via Giacomo Matteotti, al civico n° 12.



FOTO 6 e 7: Scorci dell'ingresso comune al fabbricato in cui è sita l'unità pignorata.





FOTO 8 e 9: Viste della porta d'ingresso all'unità pignorata (indicata dalla freccia) prima e dopo l'accesso forzoso eseguito tramite l'intervento del fabbro, reso necessario dal fatto che l'immobile risultava disabitato.



FOTO 10 e 11: Interno dell'unità pignorata – Scorci del soggiorno/cucina, con vista verso la zona notte (immagine a sinistra) e verso la porta d'ingresso (immagine a destra).





FOTO 12: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio del soggiorno/cucina, con vista verso i serramenti che affacciano sul terrazzo.



FOTO 13: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio del soggiorno/cucina.





FOTO 14: Interno dell'unità pignorata – Scorcio del disimpegno notte.  
FOTO 15: Interno dell'unità pignorata – Scorcio del bagno.



FOTO 16 e 17: Interno dell'unità pignorata – Ulteriori scorci del bagno.





FOTO 18 e 19: Interno dell'unità pignorata – Scorci della camera, con vista verso il balcone che affaccia sul fronte settentrionale.



FOTO 20: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio della camera.





FOTO 21 e 22: Esterno dell'unità pignorata – Scorci del balcone a servizio della camera.



FOTO 23: Esterno dell'unità pignorata – Scorcio del terrazzo.





FOTO 24: Esterno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio del terrazzo.



FOTO 25 e 26: Esterno dell'unità pignorata – Viste della caldaia murale, posta nel terrazzo.





FOTO 27: Interno dell'unità pignorata – Dettaglio di uno dei lucernari Velux.



FOTO 28 e 29: Cantina dell'unità pignorata – Vista esterna (immagine a sinistra) e scorcio dell'interno (immagine a destra, gentilmente fornita dal Custode Giudiziario).

