

Dott. Arch. Mariangela Sirena
Iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 9388
Iscritto all'Albo del Tribunale al n. 11523
C.F. SRNMNG66S51F205S – P.IVA 12054360156

con studio in Milano – Via Arzaga n. 15
Telefono 02 4120786 - Cellulare +39 335 5470992
e-mail: mariangela.sirena@pct.pecopen.it – arch.sirena@libero.it

Tribunale di Milano

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

RG. 1105/2019

Giudice delle Esecuzioni: **Dott. Giacomo Puricelli**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO UNICO: unità immobiliare in Marcallo con Casone (Mi)

Via Antonio Sciesa n. 24



Fotografia n. 1 – Vista dall'area di disimpegno comune (Via Antonio Sciesa n. 24) del fabbricato (lato ovest), dove si trova l'unità immobiliare oggetto della procedura





Fotografia n. 2 – Vista dalla Via Antonio Sciesa del fabbricato (lato est), dove si trova l'unità immobiliare oggetto della procedura



Fotografia n. 3 – Vista dall'area di disimpegno comune dell'ingresso all'immobile oggetto della procedura, localizzato al centro della fotografia, disposto su due piani collegati da una scala interna





Fotografie n. 4/5 – Viste dell'esterno del ripostiglio in corpo staccato, oggetto della procedura, al quale si accede dall'area di disimpegno comune





Fotografie n. 6/7 – Viste dell'interno del ripostiglio in corpo staccato, oggetto della procedura





Fotografia n. 8 – Particolare dell'accesso all'appartamento oggetto della procedura, dall'area di disimpegno comune






Fotografie n. 9/10 – PIANO TERRA: viste del locale soggiorno/pranzo con angolo cottura, con particolare a sinistra della porta di ingresso all'appartamento, con il contatore dell'energia elettrica, e a destra della porta di accesso alla scala che conduce al piano primo





Fotografia n. 11 – PIANO TERRA: vista del locale soggiorno/pranzo con angolo cottura, con particolare a sinistra dell'apertura che conduce al ripostiglio e sul fondo del portico che è stato chiuso con un serramento e annesso all'appartamento




Fotografia n. 12 – PIANO TERRA: particolare dell'angolo cottura





Fotografie n. 13/14 – PIANO TERRA: particolari del portico chiuso con un serramento





Fotografia n. 15 – PIANO TERRA: vista del ripostiglio con finestra






Fotografie n. 16/17 – PIANO TERRA: vista del ripostiglio, lato sottoscala sopra e lato con finestra sotto





Fotografie n. 18/19 – Viste della scala interna che conduce al piano primo





Fotografia n. 20 – PIANO PRIMO: vista dal disimpegno dell'accesso al locale bagno



Fotografia n. 21 – PIANO PRIMO: locale bagno





Fotografia n. 22 – PIANO PRIMO: locale bagno



Fotografia n. 23 – PIANO PRIMO: vista del disimpegno





Fotografia n. 24 – PIANO PRIMO: vista del disimpegno con particolare a soffitto della botola di accesso al sottotetto





Fotografie n. 25/26 – PIANO PRIMO: viste del locale camera (lato ovest)





Fotografie n. 27/28 – PIANO PRIMO: viste del locale camera (lato est)





Fotografia n. 29 – Vista, dall'area cortilizia pertinenziale, della facciata interna dell'appartamento oggetto della procedura, con particolare del serramento a chiusura del portico



Fotografia n. 30 – Particolare della caldaia esterna a servizio dell'appartamento oggetto della procedura





Fotografia n. 31 – Particolare del contatore gas a servizio dell'appartamento oggetto della procedura



Fotografia n. 32 – Vista dell'area cortilizia pertinenziale verso il box, localizzato in fondo a sinistra





Fotografia n. 33 – Vista dalla Via Antonio Sciesa n. 16 dell'accesso, non avente larghezza adeguata al passaggio delle auto, al box oggetto della procedura



Fotografia n. 34 – Vista dell'area cortilizia, oggetto di procedura, che conduce al cancello di accesso sulla Via Antonio Sciesa n. 16






Fotografie n. 35/36 – Viste dell'esterno del box e del portichetto oggetto della procedura






Fotografia n. 37 – Vista dell'interno del box oggetto della procedura



Fotografia n. 38 – Vista dell'interno del portichetto oggetto della procedura





Fotografia n. 39 – Particolare del portichetto oggetto della procedura

