

ALLEGATO 4


Rilievo fotografico

1. Localizzazione del bene nel tessuto urbano:

Corpo A



1. Vista aerea del contesto.



2. Vista aerea del contesto con individuazione dell'edificio.





3. Rilievo fotografico del contesto. Vista aerea dell'edificio con indicazione degli affacci dell'immobile.



4. Rilievo fotografico del contesto; vista angolo via Manzoni/via Alfieri.





5. Rilievo fotografico del contesto; vista di via Manzoni.



2. Rilievo fotografico esterno ed interno.



1. Vista principale dell'edificio da viale Lombardia ed individuazione degli affacci dell'immobile.



2. Vista laterale dell'edificio da via Marzoni con individuazione della pensilina del balcone.





3. Dettaglio del portone di accesso su strada.



4. Vista delle porte di accesso al cortile e alla scala di pertinenza.





5. Vista della scala condominiale.



6. Viste della porta di accesso all'alloggio, dal pianerottolo e dall'interno.





7. Vista dell'ingresso/disimpegno.



8. Vista del soggiorno/pranzo.





9. Vista della cucina.



10. Vista del bagno.





11. Vista della camera.



12. Viste del balcone.





13. Dettaglio del pavimento.



14. Dettaglio del pavimento del balcone.





15. Dettaglio della muffa presente sul plafone della camera.



16. Individuazione del solaio di pertinenza.





17. Vista del solaio.

Barbara Zocchi Ramazzi architetto



Milano, 16 ottobre 2018

