




Particolari dell'accesso da via Teano alla "scala S" e del portone d'ingresso allo stabile realizzato in alluminio brunito.




Particolari del vano scala, unico accesso ai piani ai piani dell'edificio; rivestimenti in marmo e presenza di balaustra metallica con corrimano ligneo (nominativo dell' Amm. del solo Supercondominio).



Particolari del portone d'ingresso all'unità immobiliare al piano terzo; *particolari del portone blindato con rivestimento ligneo e della pavimentazione in monocottura rilevata in tutti i locali.*



Particolari dell'accesso al locale giorno adibito oggi a *nuova camera da letto* realizzata con la creazione di un nuovo muro divisorio e la modifica di parte del disimpegno; *presenza di radiatori metallici muniti di valvole termostatiche relative all'impianto di riscaldamento centralizzato.*




Particolari degli infissi esterni lignei, realizzati con vetri semplici, rilevati in tutti i locali; *presenza di un condizionatore a parete munito di motore posizionato sul terrazzo della nuova camera da letto.*



Particolari relativi all'accesso al locale cucina munito di balcone dedicato; *pavimentazioni in monocottura e rivestimenti in ceramica.*



Particolari degli infissi esterni lignei con vetri semplici e delle valvole termostatiche installate sui radiatori metallici; *particolare del contatore del gas installato in quota nel locale cucina.*



Particolari dell'accesso alla prima camera da letto; *particolari delle persiane scorrevoli, in materiale plastico, non automatizzate e della pavimentazione in graniglia.*



Particolari dell'accesso al locale bagno munito di piatto doccia; *rivestimenti in ceramica ed infisso interno ligneo non vetrato.*



Particolari di alcune esfoliazioni d'intonaco provenienti dai sanitari del piano soprastante; *particolari della caldaia atta alla produzione di acqua calda sanitaria.*



Particolari del posizionamento del vecchio muro divisorio relativo al locale ingresso, oggi modificato, e del piano seminterrato relativo ai locali cantina; *locale cantina pertinenziale da individuare con l'Amministrazione dello stabile.*