

ALLEGATO 1: Documentazione fotografica relativa al sopralluogo del 23/05/2019

Foto esterno e parti comuni



Foto 1: prospetto su Via Gorizia



Foto 2: prospetto su cortile



Foto 3: portone d'ingresso




Foto 4: androne





Foto 5: vano scale



Foto 6: porta d'accesso ai solai



Foto 7: porta d'accesso all'appartamento




Foto 8: porta d'accesso al solaio



Foto interne: appartamento piano rialzato



Foto 9: corridoio



Foto 10: corridoio



Foto 11: cucinotto



Foto 12: cucinotto






Foto 13: camera



Foto 14: camera



Foto 15: bagno



Foto 16: bagno

Foto interne: solaio al piano sesto



Foto 17: solaio

Milano, 3 ottobre 2019

L'Esperto alla stima
Ing. Silvia Montinaro

