

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE III CIVILE – UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Esecuzione Forzata

HDI Assicurazioni SpA

contro

N. Gen. Rep. **2046/2011**

Giudice: Dott.ssa Caterina TRENTINI

Allegato 4
Rilievo fotografico

Tecnico Incaricato: Arch. Marco Bonetti

Iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 10728

Iscritto all'Albo del Tribunale al n. 11115

C.F. BNT MRC 67M05 F063R – P.IVA N. 12696610158

con studio in Milano –Via G. Cagliari n. 17

Telefono 02-6693398 fax 02-99989659 - Cellulare: 338-4723158

e-mail: mbonetti@fastwebnet.it

ESTERNO



1. Ingresso principale dal piazzale



2. Facciata esterna



3. Facciata esterna



4. Facciata esterna

PIANO TERRA



5. Ingresso



6. Soggiorno



7. Soggiorno



8. Soggiorno



9. Soggiorno (verso la cucina)



10. Pavimento del soggiorno




11. Cucina



12. Cucina



13. Cucina (arco verso il soggiorno)



14. Rivestimento della cucina



15. Caldaia autonoma in cucina



16. Dettaglio termosifone della cucina



17. Serramento esterno



18. Dettaglio serramento esterno



19. Avvolgibile in PVC



20. Soglia esterna in granito



21. Terrapieno esterno (sotto la tettoia)




22. Particolare terrapieno esterno



23. Tettoia



24. Tettoia



25. Terrapieno (vista verso la cucina)



26. Tettoia



27. Scorcio sul cortile di pertinenza



28. Scorcio sul cortile di pertinenza



29. Cortile



30. Cortile



31. Vista del cancello carraio



32. Deposito nel cortile



33. Interno del locale deposito



34. Interno del locale deposito



35. Facciata esterna dal cortile (retro)



36. Facciata esterna dal cortile (retro)



37. Scala di accesso al piano interrato




38. Porta di accesso al piano interrato

PIANO INTERRATO



39. Locale di ingresso



40. Locale di ingresso



41. Taverna




42. Zona pranzo nella taverna



43. Parete attrezzata a cucina



44. Altro locale della taverna



45. Altro locale della taverna



46. Umidità di risalita su una muratura al piano interrato



47. Bagno



48. Bagno



49. Bagno



50. Porta interna



51. Camino della taverna



52. Scala a chiocciola al piano interrato



53. Particolare del pavimento



54. Particolare del pavimento

PIANO PRIMO



55. Scala



56. Panoramica della scala



57. Bagno



58. Bagno



59. Corridoio



60. Porta interna



61. Camera



62. Camera



63. Camera matrimoniale



64. Camera matrimoniale



65. Camera multiuso



66. Camera multiuso



67. Infiltrazioni nel locale bagno



68. Particolare del pavimento delle
camere e del corridoio

Il perito
Arch. Marco Bonetti

