

all. 12

**Fotografie esterne ed interne del bene,
nonché la relativa planimetria**



Foto aerea - ubicazione dell'immobile



Foto esterne





foto facciata da c.so Vercelli



Ingresso pedonale al cortile interno da c.so Vercelli







foto facciata da Cortile interno



Ingresso al vano scale dal cortile comune










Foto da cortile interno edificio adiacente

Foto interne





Ballatoio di ingresso ad appartamento





Porta d'ingresso all'abitazione







Ballatoio comune al piano




Ingresso





Ingresso







Disimpegno





Disimpegno





Antibagno







Dettaglio finestra occlusa da edificio adiacente





Dettaglio pavimentazione ammalorata





Antibagno







Bagno





Bagno





Cucina







Cucina




Camera 1




Camera 1





Camera 2



Camera 2

