



2

Foto 1 – Vista, da via Don E. Cazzaniga, del complesso condominiale dove è sita l'unità immobiliare pignorata



Foto 2 – Vista e inquadramento dal cortile condominiale dell'unità immobiliare pignorata





3

Foto 3 – Accesso all'androne comune del complesso immobiliare





Foto 4/5 – Vista delle parti comuni, vano scala ed ascensore





4

Foto 6 – Pianerottolo comune. Con la freccia viene indicato l'ingresso all'appartamento



*Foto 7 – Accesso all'appartamento pignorato
nel disimpegno dei locali*



*Foto 8 – Vista dall'appartamento, verso
l'ingresso*





Foto 9 – Vista del soggiorno con accesso al balcone



Foto 10/11 – Balcone





Foto 12 - Vista dal soggiorno, verso l'ingresso





Foto 13 - Vista del soggiorno





7

Foto 14/15 – Bagno



Foto 16 – Ripostiglio





Foto 17 – Ingresso al complesso immobiliare dotato di servizio di portineria



Foto 18 – Piscina condominiale





Foto 19 – Campo da tennis condominiale

