

Foto 01

Visione di insieme  
da maps



Foto 02

Visione di insieme da maps



Foto 03  
Ingresso da l civico 20



Foto 04  
corsello di ingresso



Foto 05  
Ingresso pt  
Tamponamenti  
Laboratorio  
Non eseguiti



Foto 06

Facciata fronte



Foto 07

Facciata retro



Foto 08

Corsello di ingresso



Foto 09

PT



Foto 10

P2



Foto 11

P1



Foto 12

Bagno p2

Al rustico



Foto 13

Bagno P1

Al rustico




Foto 14

Scale al rustico



Foto 15



Foto 16

Balcone  
P1



Foto 17

Balcone  
P1



Foto 18

Balcone  
P2



Foto 19

P2



Foto 20

P2



Foto 21

Accesso  
al Box



Foto 22

Mancanza divisione tra  
Box e cantina



Foto 23

Cantina  
predisposizione  
Impianti per  
centrale termica



Foto 24

Perdite  
box/cantina

