

UNITA' IMMOBILIARE
DI VIA PALMANOVA N° 28,
BARANZATE (MI)
IDENTIFICAZIONE IMMOBILE



Vista esterna



Cortile



Scala condominiale



Ingresso condominiale

Perito del Tribunale di Milano n°10830 _ Qualifiche- Impatto Ambientale- Piani di Sicurezza- Certificazioni Energetiche

Via E. de Amicis 19_ 20123 Milano _C.F.: MLCPLA40L02F158W_P.I.: 02017450152
tel/fax.: 02.58107504_02.874572_mail: studiomalcaus@gmail.com_ PEC:malcaus.1419@oamilano.it



UNITA' IMMOBILIARE
DI VIA PALMANOVA N° 28,
BARANZATE (MI)
INTERNO UNITA' IMMOBILIARE

Soggiorno con angolo cottura



Le deformità sono sanabili .
E' possibile anche evitare la Sanatoria.



Perito del Tribunale di Milano n°10830 _ Qualifiche: Impatto Ambientale- Piani di Sicurezza- Certificazioni Energetiche

Via E. de Amicis 19_20123 Milano _C.F.: MICPLA40L02F158W_P.I.: 02017450152
tel/fax.: 02.58107504_02.874572_email: studiomalcaus@gmail.com_ PEC:malcaus.1419@oamilano.it





3

Cucina /Tinello

Perito del Tribunale di Milano n°10830 _ Qualifiche- Impatto Ambientale- Piani di Sicurezza- Certificazioni Energetiche

Via E. de Amicis 19_20123 Milano _C.F.: MLCPIA40L02F158W _P.L.: 02017450152
tel/fax.: 02.58107504_02.874572_ mail: studiomalcaus@gmail.com_ PEC: malcaus.1419@osmilano.it





Servizio igienico completo con angolo per lavabiancheria

Perito del Tribunale di Milano n°10330 _ Qualifiche- Impatto Ambientale- Piani di Sicurezza- Certificazioni Energetiche

Via E. de Amicis 19_20123 Milano _C.F.: MLCPLA40L02F158W_ P.I.: 02017450152
tel/fax: 02.58107504_02.874572 _mail: studiomalcaus@gmail.com_ PEC: malcaus.1419@oamilano.it



Camera da letto



Spazio dignitoso



Perito del Tribunale di Milano n°10330 _ Qualifiche: Impatto Ambientale- Piani di Sicurezza- Certificazioni Energetiche

Via E. de Amicis 19_20123 Milano _ C.F.: MLCPLA40L02F158W _ P.I.: 02017450152
tel/fax: 02.58107504_ 02.874572 _ mail: studiomalcaus@gmail.com _ PFC:malcaus.1419@oamilano.it





Spazio di disimpegno





Balcone che si proietta su superfici esterne

Angolo frigo.

