

9.3 Rilievo fotografico.



Foto 1. Vista del fabbricato da via XX Settembre.



Foto 2. Vista del portone di accesso al fabbricato in ferro.





Foto 3. Vista del contatore elettrico.



Foto 4. Vista della scala di accesso ai livelli superiori.





Foto 5. Vista del cortile interno, dal ballatoio.



Foto 6. Vista del cortile intero dal ballatoio.





Foto 7. Vista del portoncino di ingresso all'appartamento.




Foto 8. Vista del portoncino di ingresso all'interno.





Foto 9. Vista della cucina in cui sono collocati citofono e quadro elettrico.



Foto 10. Vista della cucina.





Foto 11. Vista della cucina, abitabile.



Foto 12. Vista del bagno.





Foto 13. Vista della finestra che permette l'ingresso dell'illuminazione naturale all'interno del bagno.



Foto 14. Vista del bagno, in cui è posizionata la lavatrice.





Foto 15. Vista del soggiorno.



Foto 16. Vista dal balcone, a cui si accede dal soggiorno, su via Tadini.



Unicredit S.p.a.,
Roma
contro
... ..



Foto 17. Vista della camera da letto, con soffitto in legno.

Giudice: Rita Bottiglieri
Esperto: arch. Alessandra Ubertazzi

