



**FOTO 1** – L'edificio di Via Guglielmo Marconi n° 87 in Arluno



**FOTO 2** – Vista ingresso da retro dell'edificio

Giudice: Dott. MARIA GABRIELLA MENNUNI  
Custode: Avv. Daniele G. Sardo  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





**FOTO 3** – Fronte interno con porta di ingresso all'unità pignorata



**FOTO 4** – Soggiorno con angolo cottura

Giudice: Dott. MARIA GABRIELLA MENNUNI  
Custode: Avv. Daniele G. Sardo  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





*disimpegno*

**FOTO 5** – Accesso al



**FOTO 6** – Soggiorno verso camera da letto e sovrastante soppalco con accesso da scala fissa

Giudice: Dott. MARIA GABRIELLA MENNUNI  
Custode: Avv. Daniele G. Sardo  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





**FOTO 7** – Scala fissa sita in soggiorno



**FOTO 8** – Piattaforma soppalco

Giudice: Dott. MARIA GABRIELLA MENNUNI  
Custode: Avv. Daniele G. Sardo  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





**FOTO 9** – Piattaforma soppalco con porta accesso al ripostiglio



**FOTO 10** – Vano bagno

Giudice: Dott. MARIA GABRIELLA MENNUNI  
Custode: Avv. Daniele G. Sardo  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





**FOTO 11** – Accesso al vano bagno da disimpegno



**FOTO 12** – Particolare vano esterno mancante del generatore (caldaia)

Giudice: Dott. MARIA GABRIELLA MENNUNI  
Custode: Avv. Daniele G. Sardo  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli

