


UNITA' IMMOBILIARE
DI VIA ROMA ,
GREZZAGO (MI)
IDENTIFICAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE



Vista d'assieme lato esterno



Scala di accesso al 1° piano


Perito del Tribunale di Milano n°10830 _ Qualifiche- Impatto Ambientale- Piani di Sicurezza- Certificazioni Energetiche

Strada Malaspina 11_20096_ San Felice_ Milano _C.F.: MLCPLA40L02F158W_P.I.: 02017450152
tel/fax.: 02.7530358_3355414393_ studiomalcaus@gmail.com_ PEC:malcaus.1419@oamilano.it






*Piano primo
Vista complessiva e l'articolazione
dei transiti pedonali*







*Piano primo
Accesso all'unità*




UNITA' IMMOBILIARE
DI VIA ROMA,
GREZZAGO (MI)
INTERNO UNITA' IMMOBILIARE

Soggiorno con angolo cottura



Perito del Tribunale di Milano n°10830 _ Qualifiche- Impatto Ambientale- Piani di Sicurezza- Certificazioni Energetiche

Strada Malaspina 11_20096_San Felice_ Milano _C.F.: MLCPLA40L02F158W_P.I.: 02017450152
tel/fax.: 02.7530358_3355414393_ studiomalcaus@gmail.com_ PEC:malcaus.1419@oamilano.it



Soggiorno - cucina



Servizio Igienico - vaso - bidet - lavabo e vasca



6



Perito del Tribunale di Milano n°10830 _ Qualifiche- Impatto Ambientale- Piani di Sicurezza- Certificazioni Energetiche

Strada Malaspina 11_20096_San Felice_Milano_C.F.: MLCPLA40L02F158W_P.I.: 02017450152
tel/fax.: 02.7530358_3355414393_studiomalcaus@gmail.com_PEC:malcaus.1419@oamilano.it




Camera da letto matrimoniale



Perito del Tribunale di Milano n°10830 _ Qualifiche- Impatto Ambientale- Piani di Sicurezza- Certificazioni Energetiche

Strada Malaspina 11_20096_San Felice_Milano_C.F.: MLCPLA40L02F158W_P.I.: 02017450152
tel/fax.: 02.7530358_3355414393_studiomalcaus@gmail.com_PEC:malcaus.1419@oamilano.it







Zona di risulta



Accesso dal balcone al panorama



9



Perito del Tribunale di Milano n°10830 _ Qualifiche- Impatto Ambientale- Piani di Sicurezza- Certificazioni Energetiche

Strada Malaspina 11_20096_San Felice_Milano_C.F.: MLCPLA40L02F158W_P.I.: 02017450152
tel/fax.: 02.7530358_3355414393_studiomalcaus@gmail.com_PEC:malcaus.1419@oamilano.it



Scala a chiocciola dal piano primo fino al piano box



10



Perito del Tribunale di Milano n°10830 _ Qualifiche- Impatto Ambientale- Piani di Sicurezza- Certificazioni Energetiche

Strada Malaspina 11_20096_San Felice_ Milano _C.F.: MLCPLA40L02F158W_P.I.: 02017450152
tel/fax.: 02.7530358_3355414393_studiomalcaus@gmail.com_PEC:malcaus.1419@oamilano.it

