



E: Appartamento Fg. 3 Mapp. 1476 Sub 22



135. Zona di ingresso



136. Soggiorno



137. Pranzo e cucina



138. Pranzo e cucina



139. Balcone lato est



140. Balcone lato est



141. Vista dal balcone



142. Vista dal balcone



143. Corridoio



144. Porta interna



145. Camera



146. Camera



147. Dettaglio pavimento della camera



148. Segni di perdita d'acqua (non in corso)



149. Camera matrimoniale



150. Camera matrimoniale



151. Bagno



152. Bagno



153. Dettaglio termosifone



154. Dettaglio pavimenti (bagno-corridoio)



155. Serramento esterno



156. Serramento esterno



157. Coperchio impianto elettrico



158. Quadro elettrico e videocitofono

