

TRIBUNALE DI MILANO
III SEZIONE CIVILE –ESECUZIONI IMMOBILIARI

Esecuzione Forzata

Condominio di Via Ciriè, 1 (Milano)
(creditore precedente)

Supercondominio Ciriè 1/6-Racconigi 19 (Milano)
(creditore intervenuto)

contro

sig.ri XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX
(esecutati)

N. Gen. Rep. int. **05/2018**

Giudice: Dott.ssa Caterina TRENTINI

RAPPORTO FOTOGRAFICO - rev. 02

Tecnico Incaricato: dott. ing. Gianluca Gesualdo

Isritto all'Albo degli Ingegneri ed Architetti della Provincia di Milano al n. 18835

Isritto all'Albo del Tribunale al n. 10282

C.F. GSL GLC 68R05 C352I – P.IVA N. 12093590151

con studio in Rho (MI) –via Italia n.38

Telefono 02.93180468 fax 02.93181402 - Cellulare: 338.7513927

e-mail: ggesualdo@tiscalinet.it



Immobilien via Ciriè 1 Milano - ingresso al Supercondominio



Immobilien via Ciriè 1 Milano - giardino interno al Supercondominio



Immobilien via Ciriè 1 Milano - Immobile aver risiede l'u.i.pignorata




Immobilien via Ciriè 1 Milano - Immobile aver risiede l'u.i.pignorata



Immobilien via Ciriè 1 Milano - scala C



Immobilien via Ciriè 1 Milano - ingresso scala C



Immobilien via Ciriè 1 Milano - vano scala C



Immobilien via Ciriè 1 Milano - appartamento pignorato: porta di ingresso




Milano
19 Apr 2018 11:20:59

Immobile in via Ciriè 1 Milano -appartamento pignorato: ingresso



Milano
19 Apr 2018 11:20:38

Immobile in via Ciriè 1 Milano -appartamento pignorato: angolo cottura



Milano
19 Apr 2018 11:26:42

Immobile in via Ciriè 1 Milano -appartamento pignorato: soggiorno




Milano
19 Apr 2018 11:20:12

Immobile in via Ciriè 1 Milano -appartamento pignorato: camera



Milano
19 Apr 2018 11:18:38

Immobile in via Ciriè 1 Milano -appartamento pignorato: bagno



Milano
19 Apr 2018 11:38:21

Immobile in via Ciriè 1 Milano - scala che conduce al piano cantinato



Milano
Giovedì 19 Luglio 2018 11:51:58

Immobile in via Ciriè 1 Milano - scale che conducono al piano cantinato



Milano
Giovedì 19 Luglio 2018 11:53:41

Immobile in via Ciriè 1 Milano -corridoio comune con evidenziata porta aperta cantina n° 39 (penultima sulla destra)



Milano, luglio 2018

il perito estimatore
dott. ing. Gianluca Gesualdo