#### Dott. Arch. Mariangela Sirena

Iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 9388 Iscritto all'Albo del Tribunale al n. 11523 C.F. SRNMNG66S51F205S – P.IVA 12054360156

con studio in Milano – Largo V Alpini n. 1 Telefono 02 4120786 - Cellulare +39 335 5470992 e-mail: mariangela.sirena@pct.pecopen.it – arch.sirena@libero.it

# Tribunale di Milano

### PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

## RG. 104/2025

Giudice delle Esecuzioni: Dott.ssa Caterina Trentini

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

LOTTO UNICO: unità immobiliari in Pero (Mi)

Via Giuseppe Verdi n. 8 / Via Giuseppe Garibaldi n. SNC



Fotografia n. 1 – palazzina sita in Pero - Via Giuseppe Verdi n. 8 / Via Giuseppe Garibaldi n. snc





<u>Fotografie n. 2/3</u> – palazzina lato Via Giuseppe Verdi n. 8 con cancello pedonale di accesso, dotato di citofono, dove non compare il nominativo del debitore esecutato, e cassetta delle lettere






Fotografia n. 4 – Corpo C: area di pertinenza e box piano terra con basculante, murata dall'interno, e finestra superiore



Fotografia n. 5 – Corpo A: scala di accesso all'appartamento al piano terra (rialzato)



Fotografie n. 6/7 – Corpo A: balcone di accesso all'appartamento al piano terra (rialzato)






Fotografie n. 8/9 – Corpo A: porta di ingresso all'appartamento al piano terra (rialzato)





Fotografia n. 10 – Corpo A: ingresso/disimpegno




Fotografia n. 11 – Corpo A: locali cucina e soggiorno uniti





Fotografie n. 12/13 – Corpo A: locali cucina e soggiorno uniti






Fotografie n. 14/15 – Corpo C: box piano terra con finestra, collegato all'appartamento (Corpo A), con pavimentazione a livello del piano rialzato e scala di collegamento con il locale cantina al piano seminterrato (Corpo B)






Fotografie n. 16/17 – Corpo C: scala di collegamento con il locale cantina al piano seminterrato (Corpo B)





Fotografie n. 18/19 – Corpo A: locale camera da letto (lato nord)





Fotografie n. 20/21 – Corpo A: locale bagno





Fotografie n. 22/23 – Corpo A: n. 2 locali camera da letto (lato sud)





Fotografie n. 24/25 – Corpo A: area di pertinenza piano terra e porta di accesso al vano cantina al piano seminterrato





Fotografie n. 26/27 – Corpo A: vano cantina al piano seminterrato, con finestra





Fotografia n. 28 – palazzina lato Via Giuseppe Garibaldi n. snc con cancello pedonale di accesso



Fotografia n. 29 – Corpo B: serramenti del locale cantina al piano seminterrato






Fotografie n. 30/31 – Corpo B: ingresso e finestre del locale cantina al piano seminterrato





Fotografie n. 32/33 – Corpo B: gradini di accesso al locale cantina al piano seminterrato






Fotografie n. 34/35 – Corpo B: locale cantina





Fotografie n. 36/37 – Corpo B: locale cantina





Fotografia n. 38 - Corpo B: locale cantina



Fotografia n. 39 – Corpo B: locale bagno





Fotografie n. 40/41 – Corpo B: locale caldaia





Fotografie n. 42/43 – Corpo B: caldaia





Fotografie n. 44/45 – Corpo B: locale ripostiglio

