

## ALLEGATO 3 – FOTOGRAFIE LOTTO 1



Foto 1: esterno



Foto 2: Corpo A sub. 8 – magazzino con problemi infiltrazioni gravi



Foto 3: Corpo A sub. 8 – magazzino con problemi infiltrazioni gravi



Foto 4: Corpo A sub. 8 – magazzino con problemi infiltrazioni gravi



Foto 5: Corpo A sub. 8 – magazzino con problemi infiltrazioni gravi



Foto 6: Corpo A sub. 8 – magazzino con problemi infiltrazioni gravi



Foto 7: Corpo A sub. 8 – magazzino con problemi infiltrazioni gravi



Foto 7bis: esterno



Foto 8: Corpo B sub. 18 – magazzino incompleto (mancano bagni) ma pavimentato



Foto 9: Corpo B sub. 18 – magazzino incompleto (mancano bagni) ma pavimentato



Foto 10: Corpo B sub. 18 – magazzino incompleto (mancano bagni) ma pavimentato



Foto 11: Corpo B sub. 18 – magazzino incompleto (mancano bagni) ma pavimentato



Foto 12: Corpo C sub. 19 – magazzino rustico



Foto 13: Corpo C sub. 19 – magazzino rustico



Foto 14: Corpo C sub. 19 – magazzino rustico – in fondo zona comune scale e ascensore a rustico



Foto 15: Corpo C sub. 19 – magazzino rustico – sulla parete passaggio verso sub. 8 corpo A



Foto 16: Corpo C sub. 19 – magazzino rustico



Foto 17: parti comuni vicino corpo C



Foto 18: vano ascensore parti comuni da completare



Foto 19: parti comuni accesso scala



Foto 20: Corpo D sub. 20 – ufficio con terrazzo al rustico



Foto 21: Corpo D sub. 20 – ufficio con terrazzo al rustico



Foto 22: Corpo E sub. 701 – ufficio con volta a botte – ingresso verso scala



Foto 23: Corpo E sub. 701 – ufficio con volta a botte –scala interna



Foto 24: Corpo E-G  
sub. 701-702 – uffici con volta a botte – manca parete divisoria tra i due corpi in corrispondenza del rettangolo rosso a metà locale



Foto 25: Corpo F sub. 21 – ufficio al rustico – sulla sinistra vano ascensore



Foto 26: Corpo F sub. 21 – ufficio al rustico – zona falda inclinata



Foto 27: Corpo F sub. 21 – ufficio al rustico



Foto 28: Corpo F sub. 21 – ufficio al rustico



Foto 29: Corpo F sub. 21 – ufficio al rustico – terrazzo



Foto 30: Corpo F sub. 21 – ufficio al rustico – extra-corsa vano scala per accedere al terrazzo



Foto 31: Corpo H sub. 22 – ufficio al rustico con terrazzo – presenza passaggio da chiudere con sub.23  
corpo I



Foto 32: Corpo H sub. 22 – ufficio al rustico con terrazzo



Foto 33: Corpo H sub. 22 – ufficio al rustico con terrazzo – unico con partizione bagni – no impianti



Foto 34: Corpo H sub. 22 – ufficio al rustico con terrazzo – terrazzo



Foto 35: Corpo H sub. 22 – ufficio al rustico con terrazzo – terrazzo



Foto 36: Corpo I sub. 23 – ufficio al rustico – si segnala collegamento da chiudere con sub. 22 corpo H



Foto 37: Corpo I sub. 23 – ufficio al rustico