SOPRALLUOGO 6/3/2024



ingresso complesso residenziale da via Melzi



esterno edificio "B"



esterno edificio "B"



esterno edificio "B"



esterno edificio "B"



esterno edificio "B"



esterno edificio "B"



esterno edificio "B" – zona ingresso abitazione



interno abitazione – soggiorno



interno abitazione - soggiorno



interno abitazione – soggiorno



interno abitazione - cucinino

R.G.E. 1400/19 Esecuzioni Immobiliari



interno abitazione – disimpegno



interno abitazione – bagno




interno abitazione – camera

comune di Magenta (MI) via F. Melzi n. 80



interno abitazione - disimpegno



interno abitazione - bagno



interno abitazione - camera



interno abitazione - balcone



interno abitazione - balcone



interno box sub. 26



interno box sub. 27

SOPRALLUOGO 22/6/2021



situazione prima opere superbonus – finestre cucinino e bagno con persiane scorrevoli