

ESTRATTO PGT - UBICAZIONE DELL'IMMOBILE





FOTO AEREA - UBICAZIONE DELL'IMMOBILE




PLANIMETRIA APPARTAMENTO - CORPO UNICO

ULTIMO STATO AUTORIZZATO (1951) – allegato all'atto di compravendita del 1965




PLANIMETRIA CATASTALE (1988) – corrispondente allo stato di fatto



PLANIMETRIA APPARTAMENTO / OPERE NON AUTORIZZATE

VARIANTI APPORTATE SENZA TITOLO AUTORIZZATIVO

MURI COSTRUITI	MURI DEMOLITI
 <p style="text-align: center;">Spalletta d'arredo bassa (max 1,2 mt)</p>	<p>Opera realizzata senza titolo abilitativo In epoca antecedente il 1988 (ultimo aggiornamento catastale). Demolizione (giallo) della parete che separa il locale ingresso dal locale soggiorno con realizzazione (rosso) di spalletta bassa d'arredo. Si determina l'unione dei due ambienti.</p> <p>Dalla verifica effettuata in comune e, dalla verifica in visura storica catastale, non è stata rilevata l'evidenza di una pratica autorizzativa per tali opere. Si determina un abuso minore sanabile per mezzo di Cila in sanatoria (o Cila tardiva).</p>

Particolare delle opere effettuate senza titolo abilitativo



ESTERNI / PARTI COMUNI

Vista d'insieme, facciata su via Bologna



Facciata su fronte cortilizio, accesso da via Corridoni 19



Accesso da via Corridoni



Accesso alla scala



Vano scala



Corridoio cantine



Cantina oggetto di pignoramento



INTERNI / PARTI PRIVATE

Ingresso/Soggiorno



Soggiorno



Ingresso/soggiorno



Balcone soggiorno



Cucina



Bagno



Camera 1 – affaccio su strada



Camera 2 – affaccio su cortile

