


ALLEGATO FOTOGRAFICO



Inquadramento geografico





Foto 1 – Vista da est del fabbricato. Indicato dalla freccia l'appartamento in esame.



Foto 2 – Vista ravvicinata dell'appartamento in esame ripreso dalla piazza Giovanni XXIII.





Foto 3 – Vista da ovest del fabbricato in esame. Indicato dalla freccia il portone d'ingresso.



Foto 4 – Il portone d'ingresso comune.





Foto 5 – Vista del prospetto ovest con in primo piano l'antistante parcheggio pubblico.



Foto 6 – L'atrio d'ingresso.





Foto 7 – Il vano scala comune. Vista parziale.



Foto 8 – La porta di ingresso dell'appartamento vista dal pianerottolo comune.





Foto 9 – L'ingresso dell'appartamento visto dall'interno.



Foto 10 – Vista del corridoio/disimpegno.





Foto 11 – Vista del bagno.



Foto 12 – La camera da letto.





Foto 13 – La cucina.



Foto 14 – Vista parziale del balcone.





Foto 15 – Piano interrato. Indicata dalla freccia la porta della cantina.



Foto 16 – Vista d'insieme dell'interno della cantina.

