

# RILIEVO FOTOGRAFICO

(n. 18 foto)

Villino a Vittuone (MI) - Via San Carlo n. 10

Foto n. 1: Soggiorno.



Foto n. 2: Pranzo.



Foto n. 3: Angolo cottura.



Foto n. 4: Bagno piano terra.




Foto n. 5: Studio.




Foto n. 6: Camera 1.




Foto n. 7: Camera 2.




Foto n. 8: Camera 3.



Foto n. 9: Bagno piano primo.



Foto n. 10: Terrazzo ad Ovest.



Foto n. 11: Prospetto Sud.



Foto n. 12: Prospetto Ovest.



Foto n. 13: Prospetti Nord ed Est.



Foto n. 14: Ingresso da Via san Carlo.




Foto n. 15: Giardino lato Via San Carlo.



Foto n. 16: Cortile interno.



Foto n. 17: Cortile ed ingresso lato Via Sant' Ambrogio.



Foto n. 18: Villetta di nuova costruzione.

