

**ESTERNO**



1. Accesso carraio in lato ovest



2. Area libera in lato ovest



3. Area libera lato ovest



4. Ingressi carrai all'immobile



5. Prospettiva lato ovest



6. Area libera in lato ovest





7. Area libera in lato nord



8. Area libera in lato nord



9. Area libera in lato sud



10. Area libera in lato sud



11. Area in lato est



12. Area in lato est





13. Area in lato est



14. Area in lato est



15. Area in lato est



16. Area in lato est



17. Fronte ovest



18. Fronte ovest





19. Fronte ovest



20. Fronte ovest



21. Fronte ovest



22. Fronte nord



23. Fronte est



24. Angolo nord/est



**IMMOBILE PIGNORATO: PIANO SEMINTERRATO**



25. Ingresso al piano interrato



26. Deposito



27. Deposito



28. Deposito



29. Deposito



30. Deposito





31. Deposito



32. Deposito



33. Deposito



34. Deposito



35. Deposito



36. Deposito





37. Zona di deposito sotto rampa carrabile



38. Porta REI di passaggio tra i depositi



39. Antibagno



40. Antibagno



41. Antibagno



42. Portone REI di compartimentazione tra depositi





43. Dettaglio del soffitto in latero cemento



44. Dettaglio del soffitto



45. Corpo illuminante e rilevatore incendio



46. Impianto sprinkler



47. Pavimentazione in battuto di cemento



48. Pavimentazione in battuto di cemento





49. Reti di protezione del solaio



50. Putrelle di rinforzo del solaio



51. Panoramica



52. Ingresso zona uffici



53. Uffici



54. Uffici





55. Uffici



56. Uffici



57. Pavimentazione degli uffici



58. Soffitto degli uffici

**IMMOBILE PIGNORATO: PIANO TERRA**



59. Deposito



60. Deposito





61. Deposito



62. Deposito



63. Deposito



64. Deposito



65. Deposito



66. Deposito





67. Antibagno



68. Bagno



69. Deposito



70. Deposito



71. Deposito



72. Scala di accesso alla zona uffici





73. Scala di accesso alla zona uffici



74. Scala di accesso alla zona uffici



75. Ufficio



76. Ufficio



77. Ufficio



78. Ufficio





79. Ufficio



80. Scala di accesso agli uffici



81. Particolare della copertura a shed



82. Deposito





83. Dettaglio muratura esterna



84. Dettaglio della pavimentazione

Il perito  
Arch. Marco Bonetti

