



**RILIEVO FOTOGRAFICO**  
**LOTTO 10 Via Ornato,82-Milano-**





**Presenza di umidità ed infiltrazioni**


Parabiago 15.05.23

Il Perito: arch. Stefania Lucchini