



3. Vista del contesto.



4. Vista del contesto.



2. Rilievo fotografico esterno ed interno.



1. Rilievo fotografico del contesto. Vista dell'ingresso al complesso.



2. Rilievo fotografico del contesto. Vista degli accessi pedonale e carrabile del complesso.





3. Dettaglio del cancelletto pedonale.



4. Vista dell'accesso alla scala di pertinenza, dall'esterno e dall'interno.





5. Individuazione della porta di accesso all'alloggio, ora tamponata dall'interno.



6. Vista della camera.





7. Vista della cabina armadio (con indicazione della porta di accesso murata) e della lavanderia.




8. Dettaglio della lavanderia.





9. Dettaglio del serramento con accesso al giardino esterno.



10. Vista della parte esterna ad uso esclusivo.





11. Vista degli impianti (condizionamento e caldaia) le cui unità esterne si trovano nella parte di pertinenza del subalterno pignorato.



12. Dettaglio del serramento interno che mette in comunicazione i due subalterni uniti.





13. Vista del disimpegno con indicazione del serramento di comunicazione con il subalterno adiacente.



14. Vista dell'altra camera.





15. Dettaglio del serramento verso la loggia.



16. Vista della loggia.





17. Vista del bagno.




18. Viste della cameretta.





19. Vista del bagnetto.



20. Individuazione della cantina.





21. Vista interna della cantina.




22. Individuazione del box (sub. 134).






23. Vista interna del box (sub. 134).



24. Individuazione del box (sub. 129).





25. Vista interna del box (sub. 129), attualmente unito a quello adiacente.



26. Dettaglio della serranda del box (sub. 129), attualmente doppia perché unito al subalterno adiacente.

