



## RILIEVO FOTOGRAFICO

**Oggetto:** Procedura esecutiva immobiliare n. **788/2021** promossa da:  
[REDACTED]  
Contro Sig. [REDACTED]



Vista aerea generale.



Vista aerea di dettaglio.



Vista dell'immobile da via Melchiorre Delfico.



Ulteriore vista dell'immobile dall'esterno (prospetto sud).



Ulteriore vista dell'immobile da via Melchiorre Delfico (vista da nord).



Vista del piano terra del condominio.



Vista dell'ingresso condominiale.



Vista dell'ingresso comune.




Vista del vano scala comune.



Vista dell'ascensore condominiale.




Vista del corridoio di accesso all'immobile oggetto di stima.



Vista dell'accesso all'immobile oggetto di stima.



Vista dell'angolo cottura.




Vista del soggiorno adibito a camera da letto.






Vista del locale bagno.



Vista doccia all'interno del locale bagno.



Vista dall'esterno dell'appartamento oggetto di stima



Vista del terrazzo condominiale su cui affaccia l'appartamento oggetto di stima.