

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [Lotto 8\) Sub. 8](#)

Corso Europa, 90

MAGENTA (MI)



Vista del fabbricato dall'ingresso al cortile e lato Ovest.





Vista accidentale del fabbricato e vista Nord.






Vista laterale della palazzina – Est - in cui è ubicato l'ingresso al vano scala comune.






Viste esterna ed interna dell'ingresso.







Vano scala e pianerottolo del primo piano.






Viste della zona d'ingresso dell'alloggio in esame – **Sub. 8** – al piano primo.







Camera da letto (ex soggiorno).






Studio (ex cucina).






Camera.





Camera.





Bagno.



Balcone (si notino i cavi dell'elettrodotto molto vicini) e particolare del degrado della pavimentazione del balcone.

