

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [Lotto 4\) Sub. 5\)](#)

Corso Europa, 90

MAGENTA (MI)



Vista dell'ingresso al deposito.






Particolari del degrado delle finiture.





Viste della porzione d'ingresso.





Interni del deposito.





Interni del deposito.





Interni del deposito e particolare dell'umidità di risalita.

